

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - São Luís - MA

FORMULÁRIO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

OBJETO: Aquisição, por meio do Sistema de Registro de Preços, de aparelhos de ar condicionado tipo split, cortinas de ar e climatizadores, conforme especificações do Termo de Referência, destinados aos imóveis utilizados pela Justiça Eleitoral do Maranhão.

Órgão: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO - TRE/MA **Unidade Solicitante:** SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - SEMAP

Responsável pela Demanda: Paulo Roberto Mendes da

Silva Matrícula: 3099054 E-mail: semap@tre-ma.jus.br Telefone: (98) 2107

8968

1. Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

1.1. A pretendida contratação justifica-se pela necessidade de proporcionar e manter a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais, atendendo aos princípios

constitucionais da Administração Pública.

- 1.2. A demanda é oriunda de:
- a) Necessidade contínua de substituição dos equipamentos que já estão com vida útil exaurida, ocasionada por diversos fatores, entre os quais:
- 1) Desgaste natural dos equipamentos;
- 2) Danos causados pela má qualidade do fornecimento de energia elétrica, principalmente no interior do Estado;
- 3) Influência da maresia, a qual provoca oxidação acelerada dos componentes da unidade condensadora;
- 4) Utilização irregular dos equipamentos;
- b) Ampliação/Manutenção de edificações da Justiça Eleitoral;
- c) Eventuais locações de prédios para funcionamento dos cartórios eleitorais no interior do Estado;
- d) Instalação de postos de recadastramento biométrico;
- e) Atendimento aos pré-requisitos da Lei n^2 13.589 de 4 de janeiro de 2018 que dispõe sobre a manutenção de instalações e equipamentos de sistemas de climatização de ambientes.

Assim, a aquisição de condicionadores de ar, climatizadores e cortinas de ar torna-se imperativa para a melhoria, e nos casos mais graves, até mesmo para a continuidade da prestação

de serviços por parte desta Justiça Especializada.

2. Quantidade estimada dos itens a serem licitados

Além de levar em conta as razões expostas na justificativa, para estimar a quantidade dos itens máximos a serem licitados é preciso considerar o atual parque de aparelhos instalados nos prédios do TRE-MA, taxas esperadas de defeitos e os equipamentos que sabidamente já estão no fim da vida útil, mostrados a seguir:

2.1 Relação de aparelhos de ar condicionado que precisam ser trocados o mais breve possível, por não apresentarem rendimento satisfatório, apesar das manutenções realizadas:

MUNICÍPIO	MODELO	CAPACIDADE (BTU/h)	
Arari	Piso-teto	24.000	
Bacabal	Piso-teto	36.000	

1		I	
Colinas	Piso-teto	2 x 36.000	
Grajaú	Piso-teto	24.000	
Imperatriz	Piso-teto	36.000	
Estreito	Hi-Wall	18.000	
Cândido Mendes	Hi-Wall	12.000	
Carutapera	Piso-teto	18.000	
Chapadinha	Hi-Wall	12.000	
Santa Helena	Hi-Wall	2 x 18.000	
Icatu	Hi-Wall e Piso-teto	24.000 e 36.000	
Pindaré	Hi-Wall	12.000	
Porto Franco	Hi-Wall	12.000	
Santa Inês	Hi-Wall e Piso-teto	18.000 e 36.000	
Tuntum	Hi-Wall	18.000	
Tutoia	Hi-Wall	18.000	
Brejo	Piso-teto	3 x 24.000	
Viana	Piso-teto	2 x 18.000 e 2 x 24.000	
Prédio Anexo – 3º andar	Piso-teto	18.000	
Sede	Piso-teto	36.000	
Fórum Cohama	Piso-teto	3 x 60.000	
Depósito de Urnas	Piso-teto	2 x 60.000	

TOTAL: 34 condicionadores de ar de capacidades variadas.

2.2 Parque de aparelhos atualmente instalados nos prédios do TRE-MA:

Descrição dos Condicionadores de Ar - TOTAL			Outros Equipamentos - TOTAL	
Capacidade (BTU/h)	Total		Cortinas de Ar	Total
12.000	80		90 cm	24
18.000	260		120 cm	1
24.000	147		150 cm	11
30.000	49	Climatizadores Evaporativos Total (m³/h)		Total
36.000	55		9.000	15

48.000	69	18.000	15
60.000	95	Aparelho Portátil - Capacidade (BTU/h)	Total
Total	755	11.000	2
		12.000	8

- 2.3 Além dos 34 condicionadores de ar já identificados que precisam ser trocados por não apresentarem rendimento satisfatório, conforme item 2.1, é recomendável que haja algum estoque (5%) para os casos de substituição por defeitos insanáveis e de novas locações para os Cartórios Eleitorais ou para funcionamento de postos biométricos, etc;
- 2.4 Dezenove prédios próprios e três locados/cedidos (Riachão, Codó e Alcântara) do interior já possuem cortinas instaladas para criar uma barreira de ar que impede que a temperatura dos ambientes externos influenciem as dos ambiente internos, mas ainda faltam ser atendidos quatorze edificações próprias e quase a metade das cedidas/alugadas (algumas não precisam), o que, considerando-se uma média de 1,5 cortinas de ar por Fórum/Cartório, será necessário adquirir até 39 equipamentos;
- 2.5 Existem atualmente 30 climatizadores evaporativos, sendo que a maioria está instalada no Depósito de Urnas de São Luís, onde são bastante utilizados. Além da necessidade de substituir (30%) alguns equipamentos em função do uso intensivo e desgaste decorrente, já que adquiridos no final de 2018 e até meados de 2019, é preciso prever a possibilidade de aquisição em função de novas demandas.

Assim, estimou-se que será preciso adquirir, via Sistema de Registro de Preços, até 72 condicionadores de ar de diversas capacidades (será detalhado no Estudo Técnico Preliminar), 39 cortinas de ar e 15 climatizadores, a depender do orçamento a ser disponibilizado para esse fim em 2022 e 2023.

3. Previsão de data em que deve ser entregue o bem ou iniciada a prestação dos serviços

Os aparelhos a serem adquiridos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento, pela empresa, da Ordem de Fornecimento emitida pela fiscalização.

4. Indicação do(s) membro(s) da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização

- Leonardo Andrade de Sousa - 30990112 (SEMAP) $\,$ - Paulo Roberto Mendes da Silva - 3099054 (SEMAP) - 01 servidor da SELIC

Paulo Roberto Mendes da Silva

Técnico Judiciário - Mat. 3099054



Documento assinado eletronicamente por **PAULO ROBERTO MENDES DA SILVA**, **Técnico Judiciário**, em 01/06/2022, às 15:05, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar informando o código verificador **1633363** e o código CRC **A5DB00D8**.

0005904-32.2022.6.27.8000 1633363v2